

SERIE PCX-700
PCX-710 A1P3 RD
PCX-720 A2P3 RD
PCX-730 ABEK1P3 RD

 Regulation (EU) 2016/425
 EN 405:2001+A1:2009

C-0399 V.2

Made in Spain

ES FOLLETO INFORMATIVO MASCILLA CLIMAX SERIE PCX-700

La mascilla Climax serie 700 es un EPI de categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y la norma armonizada EN 405:2001+A1:2009. La serie PCX-700 engloba a los siguientes equipos: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D. Organismo de Control Notificado encargado del examen UE de tipo: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Organismo que interviene en el control de la producción (Módulo C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante.

 Declaración de conformidad: www.productosclimax.com
APLICACIONES

Este equipo ha sido diseñado para enfrentarse a ambientes contaminados por gases y partículas conocidas e identificadas, y con un contenido de oxígeno superior al 19,5%. El conjunto no proporciona aire comprimido o enriquecido, sino que purifica el aire contaminado existente al pasar éste a través del filtro por medio de la respiración (presión negativa). El equipo cumple con los requisitos del ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

TIPO DE FILTROS Y LÍMITES DE USO

Referencia	Tipo de filtro	Nivel máximo de uso
PCX-710	FFA1P3 R D Gases y vapores orgánicos (pto. Ebullición > 65 °C), todo tipo partículas, nieblas y humos	1000 ppm o 33 x VLA el que sea menor
PCX-720	FFA2P3 R D Gases y vapores orgánicos (pto. Ebullición > 65 °C), todo tipo partículas, nieblas y humos	5000 ppm o 33 x VLA el que sea menor
PCX-730	FFABEK1P3 R D Gases y vapores orgánicos (pto. Ebullición > 65 °C), gases inorgánicos, gases ácidos, amoniac y derivados, todo tipo partículas, nieblas y humos	1000 ppm o 33 x VLA el que sea menor

ANTES DE USAR

Antes de su utilización, es importante determinar la siguiente información: • Verificar que la media máscara no presenta ningún defecto o anomalía. Deberá sustituirse o repararse en caso de que se detecte cualquier defecto o desperfecto. • Revisar que el equipo está completo (ver figura). • Comprobar si los filtros son los correctos, marcas de identificación y fecha de caducidad. • Identificar la naturaleza de la sustancia(s), que puedan existir en el ambiente de trabajo. • La concentración máxima de la(s) sustancia(s) tóxica(s), que puedan existir en el ambiente de trabajo. • Que exista suficiente oxígeno en el área de trabajo. • El nivel máximo permisible de tóxico identificado (VLA). • El tiempo en el que la máscara será requerido.

MODO DE EMPLEO

Para un uso correcto, la mascilla se ha de adaptar al contorno facial colocando el arnés de cabeza en la coronilla y la cinta inferior por detrás de la cabeza. Coloque la mascilla sobre la boca y la nariz y disponga las cintas de sujeción de la cabeza como se indica en la figura A. Enganche las cintas inferiores por la parte de la nuca. Asegúrese de que la mascilla se asienta bien sobre la cara tirando de los extremos de las cintas de sujeción. Ajustar las cintas en exceso puede comprometer el correcto sellado. Para comprobar que la mascilla está bien colocada, tape los filtros utilizando las palmas de las manos e inhale profundamente. La mascilla se ha de contraer y pegarse a la cara del usuario. Si esto no sucede ajuste ligeramente las cintas y repita el proceso hasta que el sellado sea satisfactorio. Si no puede obtener un ajuste correcto no deberá entrar en ningún caso en la zona contaminada. Avise a un supervisor o a una persona cualificada.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

La mascilla debe ser limpia después de cada uso. Todas las operaciones de limpieza deberán llevarse a cabo en zonas seguras. Limpie el adaptador facial con un paño impregnado con agua jabonosa neutra (<40 °C). En ningún caso debe utilizarse derivados del petróleo, fluidos clorados o disolventes básicos orgánicos ya que puede degradar algunos de los componentes y reducir así su efectividad. No moje los filtros ni sumerja el equipo en agua. Antes de guardar el equipo verifique que el mismo está completamente seco.

ALMACENAJE

Guardar el conjunto en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad, lejos de la luz solar directa y de los contaminantes y bajo las siguientes condiciones. Temperatura: + 2 °C a + 70 °C Humedad: < 90 % HR. Almacene el dispositivo en un recipiente cerrado lejos de las zonas contaminadas mientras no esté en uso. Para su transporte es recomendable introducir el conjunto en una bolsa hermética.

VIDA ÚTIL

Reemplazar la mascilla máximo seis meses después de abrir el embalaje original. Reemplazar el equipo si se observa alguna característica del contaminante (olor, sabor, irritación) o cualquier incremento en la resistencia respiratoria. En este preciso momento debe abandonar la zona contaminada.

MARCAS DE SEGURIDAD

La mascilla lleva las siguientes marcas de seguridad: Productos Climax : Fabricante - FF[XX]P3: Tipo y Clase - R: Máscara reutilizable - D: Pasa el test de dolomita - Normativa: EN 405:2001+A1:2009 - Fecha de fabricación: tipo reloj - Certificación: CE 0161 - Número del organismo notificado que interviene en el control de la producción (módulo C2) - Condiciones de almacenamiento: Humedad - Temperatura - Fecha de fabricación del equipo (mes/año): ■■■ - Fecha de almacenamiento máximo (mes/año): ■■■ Ver instrucciones de uso: □□

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES EN EL USO

Solo podrán usar el equipo aquellas personas que hayan recibido una formación adecuada o que utilicen el equipo bajo la supervisión de un supervisor competente. El uso de la mascilla está limitado a la concentración del contaminante en el ambiente. No utilice el equipo si el ambiente y la contaminación son desconocidos. No utilice el equipo como protección respiratoria contra contaminantes atmosféricos que presenten bajas propiedades de advertencia o sean desconocidos o presenten un peligro inmediato para la vida y la salud o contra químicos que generen alto calor de reacción ante filtros químicos. En caso de duda, deberán utilizarse respiradores aislantes que funcionen independientemente del ambiente presente. La utilización de un equipo de protección respiratoria para gases o combinados, especialmente los que no están directamente conectados al adaptador facial, durante trabajos realizados con llama abierta o gotas de metales líquidos puede representar un riesgo importante debido a la ignición del carbón activo contenido en el filtro que puede generar altos niveles de sustancias tóxicas. El equipo no deberá ser usado en zonas restringidas (por ejemplo, en cisternas, túneles) debido a la falta de oxígeno o a la presencia de gases pesados que desplazan el oxígeno (por ejemplo, el dióxido de carbono). La concentración máxima para la cual puede usarse dependerá del VLA, (valor límite de umbral para cada tipo de gas). No utilice los respiradores con filtro en atmósferas enriquecidas de oxígeno (>25%) debido al riesgo probable de incendio o explosión. El equipo no debe usarse en ambientes donde el nivel de oxígeno es inferior al 19,5%. Los filtros de tipo B y E no se deben utilizar en los casos en que la concentración de CO2 sea superior al 0,1% (volumen). No modifique el equipo, ya que esto alterará cualquier certificación y puede contribuir a reducir la protección del usuario. Si se requiere la eliminación de partes, esto debe realizarse de acuerdo con las reglamentaciones locales de salud y seguridad y medioambientales. Las barbas, las patillas largas o las patillas de las gafas pueden interferir con la adhesión de la máscara al rostro y pueden causar escapes de aire. No utilizar en dichas circunstancias o el portador de la máscara es responsable de cualquier daño causado por el uso inadecuado del dispositivo.

EN INFORMACIÓN FAIR ET FOR CLIMAX MASK SERIES PCX-700

The Climax series 700 mask is a PPE category III product compliant with Regulation (EU) 2016/425 and harmonised standard EN 405:2001+A1:2009. The series PCX-700 encompasses the following equipment: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D, Notified Control Body responsible for the EU type-examination: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Entity involved in production control (Module C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante.

 Declaration of conformity: www.productosclimax.com
APPLICATIONS

This product has been designed for use in environments contaminated with known and identified gases and particles and with an oxygen content greater than 19,5%. The equipment does not provide compressed or enriched air; it just purifies the existing contaminated air through a filter when breathing (negative pressure). The equipment complies with the requirements of the dolomite dust clogging test

TYPE OF FILTERS AND USAGE LIMITS

Referencia	Type of filter	Maximum level of use
PCX-710	FFA1P3 R D Organic gases and vapours (Boiling point > 65 °C), all types of particles, mists and fumes	1000 ppm or 33 x TLV, whichever is lower
PCX-720	FFA2P3 R D Organic gases and vapours (Boiling point > 65 °C), all types of particles, mists and fumes	5000 ppm or 33 x TLV, whichever is lower
PCX-730	FFABEK1P3 R D Organic gases and vapours (Boiling point > 65 °C), inorganic gases, acid fumes, ammonia and derivatives, all types of particles, mists and fumes	1000 ppm or 33 x TLV, whichever is lower

BEFORE USING

Before use, it is important to determine the following information: • Check that the half-mask has no defects or anomalies. It must be replaced or repaired if any defect or damage is observed. • Check that the equipment is complete (See figure). • Check that the filters are correct, the identification marks and the expiry date. • Identify the nature of the substance(s) in the work environment. • That the level of oxygen in the work area is sufficient. • The maximum permissible level of the toxic element identified (TLV). • The time the mask will be required.

INSTRUCTIONS

For correct use, the mask must fit the face, placing the head harness on the crown of your head and the lower strap at the back of your head. Put the mask over your nose and mouth, with the securing straps placed as indicated in figure A. Attach the lower straps around the nape of your neck. Make sure the mask is well fitted to your face by pulling the ends of the straps. Adjusting the straps too tightly could compromise correct sealing. To check that the mask is correctly fitted, cover the filters with the palms of your hands and inhale deeply. The mask should contract towards your face. If this is not the case, adjust the straps carefully and repeat the action until satisfactory sealing is achieved. If you are unable to achieve a satisfactory seal, you should not enter the contaminated. Notify your supervisor or a qualified person.

CLEANING AND DISINFECTION

The mask should be cleaned before each use. All cleaning operations must be carried out in safe areas. Clean the facial adaptor with a cloth soaked in neutral soapy water (<40 °C). Under no circumstances should petroleum products, chlorinated fluids or organic solvents be used, as they can degrade some of the mask's components and reduce its effectiveness. Do not get the filters wet or submerge the mask in water. Make sure that it is completely dry before putting it away.

STORAGE

Keep the equipment in a clean and dry place, away from damp, direct sunlight and contaminants, under the following conditions.

Temperature: + 2 °C > + 70 °C Humidity: < 90 % HR. When not in use, keep the equipment in a closed container away from contaminated areas. It is recommended to use a sealed bag for transport.

SERVICE LIFE

Once removed from its original packaging, the mask should be replaced every six months at the most. Replace the mask if it retains any characteristic of the contaminant (smell, taste, irritation) or an increase in resistance to breathing is observed. The contaminated area must be abandoned at that same moment.

SAFETY MARKINGS

The mask bears the following safety markings: Productos Climax: Manufacturer - FFXXXP3: Type and Class - R: Reusable mask - D: Dolomite test passedRegulation: EN 405:2001+A1:2009 .

Date of manufacture: clock type figure - Certification: CE 0161 - Number of the notified body intervening in production control (module C2) - Storage conditions: Humidity & Temperature:

■■■ Date of manufacture of the equipment (monthly/year): ■■■ Maximum shelf life (month/year): ■■■ See usage instructions □□

USAGE WARNINGS AND LIMITATIONS

This equipment should only be used by people who have received appropriate training or are using the equipment under the supervision of a competent supervisor.

The use of the mask is limited to the concentration of contaminants in the environment. Do not use the equipment if the environment or the contaminant are not known. Do not use the equipment as respiratory protection against atmospheric contaminants with low warning properties or are unknown or are an immediate threat to health or life, or against chemical products that generate high reaction heat in chemical filters. In case of doubt, use insulating breathing apparatus that work independently from the atmosphere. The use of respiratory protection equipment for gases or compounds, especially those that are not directly connected to the facial adaptor, during work carried out with an open flame or droplets of liquid metal could pose a significant risk of ignition of the active carbon in the filter; this can generate high levels of toxic substances. The equipment must not be used in restricted areas (e.g., in tanks, tunnels) due to the lack of oxygen or the presence of heavy gases that displace the oxygen (e.g., carbon dioxide). The maximum concentration under which it can be used will depend on the TLV (threshold limit value for each type of gas). Due to fire or explosion risk, do not use breathers with a filter in oxygen-enriched atmospheres (>25%). Do not use the equipment in atmospheres with oxygen levels below 19,5%. Type B and F filters should not be used where CO2 concentration is greater than 0,1% (volume). Do not modify the equipment as this will alter its certification and could reduce user protection. If any part is to be removed, this must be done following local health, safety and environmental regulations. Beards, long sideburns or temples of glasses may interfere with the adhesion of the mask to your face and could cause air leaks. Do not use in these circumstances, otherwise the user will be responsible for any harm suffered due to inappropriate use.

FR BROCHURE INFORMATIVE MASQUE CLIMAX SERIE PCX-700

Le masque Climax série 700 est un EPI de catégorie III conforme au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme harmonisée EN 405 : 2001 + A1 : 2009. La série PCX-700 comprend les équipements suivants: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D. Organisme de contrôle chargé de l'examen UE de type : ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Organisme intervenant dans le contrôle de la production (Module C2) : ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante.

 Déclaration de conformité: www.productosclimax.com
APPLICATIONS

Cet équipement a été conçu pour faire face à des environnements contaminés par des gaz et particules connus et identifiés, et avec une teneur en oxygène supérieure à 19,5%. L'ensemble ne fournit pas d'air comprimé ou enrichi, mais purifie l'air pollué existant lors de son passage à travers le filtre par inspiration (pression négative). L'équipement est conforme aux exigences de l'essai de colmatage de la poussière de dolomite

TYPE DE FILTRES ET LIMITES D'UTILISATION

Référence	Type de filtre	Niveau maximum d'utilisation
PCX-710	FFA1P3 R D Gaz et vapeurs organiques (pt. Ébullition > 65 °C), toutes sortes de particules, brouillards et fumées	1000 ppm ou 33 x VLE selon le moins élevé
PCX-720	FFA2P3 R D Gaz et vapeurs organiques (pt. Ébullition > 65 °C), toutes sortes de particules, brouillards et fumées	5000 ppm ou 33 x VLE selon le moins élevé
PCX-730	FFABEK1P3 R D Gaz et vapeurs organiques (pt. Ébullition > 65 °C), gaz inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés, toutes sortes de particules, brouillards et fumées	1000 ppm ou 33 x VLE selon le moins élevé

AVANT UTILISATION

Avant utilisation, il est important de tenir compte des informations suivantes : • Vérifier que le demi-masque ne présente aucun défaut ou anomalie. Il doit être remplacé ou réparé si un défaut ou un dommage est constaté. • Vérifier que l'équipement est complet (voir figure). • Vérifier si les filtres sont

MODE D'EMPLOI

Pour une bonne utilisation, le masque doit être adapté au contour du visage en plaçant le harnais de tête au sommet de la tête et la sangle inférieure derrière la tête. Placer le masque sur la bouche et le nez et disposer les sangles de soutien de la tête comme indiqué sur la figure A. Accrocher les sangles inférieures à la nuque. S'assurer que le masque est bien ajusté sur le visage en tirant sur les extrémités des sangles du harnais. Un serrage excessif des sangles peut compromettre la bonne étanchéité. Pour vérifier que le masque est bien en place, couvrir les filtres avec la paume des mains et

SOORTEN FILTERS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Referentie	Soort filter	Maximaal gebruiksniveau
PCX-710	FFA1P3 R D Organische gassen en dampen (kookpunt > 65 °C), alle soorten deeltjes, nevels en rook	1000 ppm of 33 x MAC (laagste van beide)
PCX-720	FFA2P3 R D Organische gassen en dampen (kookpunt > 65 °C), alle soorten deeltjes, nevels en rook	5000 ppm of 33 x MAC (laagste van beide)
PCX-730	FFABEK1P3 R D Organische gassen en dampen (kookpunt > 65 °C), anorganische gassen, zure gassen, ammoniak en derivaten, alle soorten deeltjes, nevels en rook	1000 ppm of 33 x MAC (laagste van beide)

VÓOR GEBRUIK

Het is belangrijk dat u de onderstaande opmerkingen overloopt voordat u het masker gebruikt: • Inspecteer het halfmasker op defecten of fouten. U moet het vervangen of herstellen wanneer u een defect of afwijking vaststelt. • Controleer of de uitrusting volledig is (zie figuur). • Controleer de filters, de identificatiekenmerken en de vervaldatum. • Identificeer de aard van de stoffen die in de werkomgeving aanwezig kunnen zijn. • Controleer de maximale concentratie van de toxicische stoffen die in de werkomgeving aanwezig kunnen zijn. • Zorg voor voldoende zuurstof in de werkomgeving. • Controleer de maximale aanvaardbare concentratie van de geïdentificeerde toxicische stoffen (MAC). • Check hoe lang het masker nodig zal zijn.

GEbruiksANWIJZING

Het masker moet goed op de gezichtscontour passen. Voor een correct gebruik moet de hoofdband op de kruin en de onderste band op de achterkant van het hoofd worden geplaatst. Plaats het masker over de mond en de neus en trek de bevestigingsbanden achter het hoofd (zie figuur A). Haak de onderste banden vast in de nek. Trek aan de uiteinden van de bevestigingsbanden om te controleren of het masker goed aansluit op het gezicht. Als u de banden te stevig aantrekt, kan de pasvorm wijzigen. Om te controleren of u het masker correct hebt opgezet, bedek u de filters met uw handpalmen en ademt u diep in. Het masker moet samentrekken en aan het gezicht van de gebruiker plakken. Als dit niet het geval is, moet u de banden bijstellen en de test herhalen om de correcte afdichting te garanderen. Als u er niet in slaagt om het masker correct bij te stellen, mag u de verontreinigde zone niet in. Neem contact op met een supervisor of gekwalificeerd persoon.

REINIGING EN ONTSMETTING

U moet het masker na elk gebruik reinigen. Alle schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving. Maak het gelaatstuk schoon met een doek gedrenkt in neutraal zeepwater (<40 °C). Gebruik in geen geval aardolieproducten, chloorhoudende vloeistoffen of organische basische oplosmiddelen. Ze kunnen bepaalde onderdelen aantasten en daardoor hun effectiviteit verminderen. Maak de filters niet nat en dompel de apparatuur niet in water. Laat de uitrusting goed drogen voordat u ze opbergt.

OPSLAG
Bewaar de apparatuur op een schone en droge plaats, uit de buurt van vocht, direct zonlicht en verontreinigende stoffen, en onder de volgende omstandigheden. Temperatuur: + 2 °C tot + 70 °C Vocht: < 90 % RH. Na gebruik bewaart u het apparaat in een gesloten recipiënt, buiten de verontreinigde zone. We raden u aan om de apparatuur in een hermetisch afsluitbare zak te vervoeren.

NUTTIGE LEVENSDUUR

Vervang het masker maximaal zes maanden na opening van de oorspronkelijke verpakking. Vervang de uitrusting wanneer u een kenmerk van de verontreinigende stof (geur, smaak, irritatie) of een toename van de ademweerstand opmerkt. U moet de verontreinigde zone onmiddellijk verlaten.

VEILIGHEIDSKEURMERKEN

Het masker heeft de volgende veiligheidskeurmerken: Productos Climax: Fabrikant - FFFXP3 Type en klasse - R: Herbruikbaar masker - D: Heeft de dolomiettest doorstaan - Norm: EN 405:2001+A1:2009 - Fabricagedatum: kloktype - Certificering: CE 0161 - Nummer van de instantie die betrokken is bij de productiecontrole fase (module C2) - Opslagcondities Vocht Temperatuur: + 2 °C ... + 70 °C - Fabricagedatum van de uitrusting (maand/jaar): ■■■■ - Maximale bewaardatum (maand/jaar): ■■■■ - Zie gebruiksinstructies: □□□□

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

De uitrusting mag alleen worden gebruikt door personen die een passende opleiding hebben gekregen of die de uitrusting gebruiken onder toezicht van een bevoegde supervisor. Het gebruik van het masker wordt bepaald door de toxicische concentratie in de omgeving. Gebruik de uitrusting niet als de omgeving en de verontreiniging onbekend zijn. Gebruik de uitrusting niet als ademhalingsbescherming tegen luchtverontreinigende stoffen met onvoldoende waarschuwings eigenschappen, onbekende luchtverontreinigende stoffen, luchtverontreinigende stoffen die een direct gevaar voor leven en gezondheid vormen en chemische filters genereren. Bij twijfel moet u isolerende ademhalingstoestellen gebruiken die onafhankelijk werken. Het gebruik van ademhalingsapparatuur tegen gassen of gecombineerde gassen en deeltjes, met name van apparatuur die niet rechtstreeks op het gelaatstuk is aangesloten, in de buurt van open vlammen of vloeibare metaaldruppels kan gevaarlijk zijn. Bij de ontranding van de actieve koolstof in het filter kunnen immers hoge concentraties giftige stoffen vrijkomen. De uitrusting mag niet worden gebruikt in beperkt toegangskarakter zones (bv. in tanks of tunnels) waar gevaren bestaat voor zuurstoftekort of waar zware gassen aanwezig kunnen zijn (bv. kooldioxide). De maximale concentratie hangt af van de MAC (maximaal aanvaardbare concentratie) van het gas. Gebruik geen ademhalingsapparaten met filter in een met zuurstof verrijkte atmosfeer (> 25%). Er is immers gevaar voor brand of explosie. De uitrusting mag niet worden gebruikt in omgevingen waar het zuurstofgehalte lager is dan 19,5 %. De filters van het type B en E mogen niet worden gebruikt bij een CO2-concentratie hoger dan 0,1 % (volume). Wijzig de apparatuur niet. Dit kan de certificering beïnvloeden en afbreuk doen aan de bescherming van de gebruiker. Als er onderdelen moeten worden verwijderd, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke gezondheids-, veiligheids- en milieuvorschriften. Baarden, lange bakkebaarden of brillen kunnen de aansluiting van het masker op het gezicht bemoeilijken waardoor de lucht kan ontsnappen. In dergelijke omstandigheden mag u het masker niet gebruiken. Doe u dit toch, dan bent u verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.

PT FOLHETO INFORMATIVO MASCARA CLIMAX SERIE PCX-700

A máscara Climax série 700 é um EPI de categoria III em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e à norma harmonizada EN 405:2001+A1:2009. A série PCX-700 é composta pelos seguintes equipamentos: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D. Organismo de Controlo Notificado responsável pelo exame UE de Tipo: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Organismo que intervém no controlo da produção (Módulo C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante.

Declaração de conformidade: www.productosclimax.com

APLICAÇÕES

Este equipamento foi concebido para enfrentar ambientes contaminados por gases e partículas conhecidas e identificadas, e com um teor de oxigénio de mais de 19,5%. O conjunto não fornece ar comprimido ou enriquecido, mas purifica o ar contaminado existente, passando-o através do filtro por meio da respiração (pressão negativa). O equipamento está em conformidade com os requisitos do teste de entupimento do pó de dolomite.

TIPO DE FILTROS E LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Referência	Tipo de filtro	Nível máximo de utilização
PCX-710	FFA1P3 R D Gases e vapores orgânicos (ponto de ebulação > 65 °C), todos os tipos de partículas, névoas e fumos	1000 ppm ou 33 x VLA, o que for mais baixo
PCX-720	FFA2P3 R D Gases e vapores orgânicos (ponto de ebulação > 65 °C), todos os tipos de partículas, névoas e fumos	5000 ppm ou 33 x VLA, o que for mais baixo
PCX-730	FFABEK1P3 R D Gases e vapores orgânicos (ponto de ebulação > 65 °C), gases inorgânicos, gases ácidos, amônio e derivados, todos os tipos de partículas, névoas e fumos	1000 ppm ou 33 x VLA, o que for mais baixo

ANTES DE UTILIZAR

Antes da sua utilização, é importante determinar as seguintes informações:

• Certifique-se de que a máscara não apresenta nenhum defeito ou anomalia. Esta deverá ser substituída ou reparada se for detetado qualquer defeito ou mau funcionamento. • Verifique se o equipamento está completo (ver figura). • Verifique os filtros, marcas de identificação e data de validade estão corretos. • Identifique a natureza da(s) substância(s) que possa(m) existir no ambiente de trabalho. • A concentração máxima da(s) substância(s) tóxica(s) que possa(m) existir no ambiente de trabalho. • Que há oxigénio suficiente na área de trabalho. • O nível máximo admissível do agente tóxico identificado (VLA). • O tempo durante o qual a máscara será necessária.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para uma utilização correta, a máscara deve adaptar-se aos contornos do rosto, colocando o arnês no alto da cabeça e a fita inferior na parte de trás da cabeça. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e disponha as fitas de fixação da cabeça conforme é indicado na figura A. Prenda as fitas inferiores na nuca. Certifique-se de que a máscara assenta firmemente sobre o rosto, puxando as extremidades das fitas de fixação. Um ajuste excessivo das fitas pode comprometer a vedação adequada. Para verificar se a máscara está corretamente colocada, cubra os filtros com as palmas das mãos e inala profundamente. A máscara deve contrair-se eolar-se ao rosto do utilizador. Se isto não acontecer, ajuste ligeiramente as fitas e repita o processo até que a vedação seja satisfatória. Se não conseguir obter um ajuste correto, não deverá entrar, em caso algum, na área contaminada. Informe um supervisor ou pessoa qualificada.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A máscara deve ser limpa após cada utilização. Todas as operações de limpeza devem ser realizadas em áreas seguras. Limpe o adaptador facial com um pano embebido em água com detergente neutro (<40 °C). Em circunstância alguma devem ser utilizados derivados do petróleo, fluidos clorados ou solventes orgânicos básicos, uma vez que podem degradar alguns dos componentes e reduzir assim a sua eficácia. Não molhe os filtros nem imeria o equipamento em água. Antes de guardar o equipamento, certifique-se de que está completamente seco.

ARMAZENAMENTO

Armazene o conjunto num local limpo e seco, longe da humidade, da luz solar direta e dos contaminantes nas seguintes condições: Temperatura: + 2 °C a + 70 °C. Humididade < 90 % HR. Armazene o dispositivo num recipiente fechado, longe de áreas contaminadas, quando não estiver a ser utilizado. Para o transporte, é aconselhável colocar o conjunto num saco hermético.

VIDA ÚTIL

Substitua a máscara, o mais tardar, seis meses após a abertura da embalagem original. Substitua o equipamento se for observada qualquer característica do contaminante (odor, sabor, irritação) ou qualquer aumento na resistência respiratória. Deve abandonar a área contaminada nesse preciso momento.

MARCAS DE SEGURANÇA

A máscara ostenta as seguintes marcas de segurança: Productos Climax: Fabricante - FFFXP3: Tipo e classe - R: Máscara reutilizável - D: Passa o teste de dolomite - Norma: EN 405:2001+A1:2009 - Data de fabrico: tipo relógio Certificação: EC 0161 - Número do organismo notificado que intervém no controlo da produção (módulo C2): □□□□ Condições de armazenamento Humidade - Temperatura: + 2 °C ... + 70 °C - Data de fabrico do equipamento (mês/ano): ■■■■ - Data de armazenamento máximo (mês/ano): ■■■■ - Consulte as instruções de utilização.

AVISOS E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO O equipamento só pode ser utilizado por pessoas que tenham recebido formação adequada ou que utilizem o equipamento sob a supervisão de um supervisor competente. A utilização da máscara está limitada à concentração do contaminante no ambiente. Não utilize o equipamento se o ambiente e a contaminação forem desconhecidos. Não utilize o equipamento como proteção respiratória contra poluentes atmosféricos com baixas propriedades de alerta ou caso sejam desconhecidos ou apresentem perigo imediato para a vida e saúde ou contra produtos químicos que gerem elevado calor de reação a filtros químicos. Em caso de dúvida, devem ser utilizados aparelhos de proteção respiratória isolantes que funcionem independentemente do ambiente presente. A utilização de equipamento de proteção respiratória para gases ou combinados, especialmente os que não estão diretamente ligados ao adaptador facial, durante o trabalho com chama aberta ou gotas de metal líquido, pode representar um risco significativo devido à ignição do carvão ativo no filtro, que pode gerar níveis elevados de substâncias tóxicas. O equipamento não deve ser utilizado em áreas restritas (por exemplo, em tanques, túneis) devido à falta de oxigénio ou à presença de gases pesados que deslocam o oxigénio (por exemplo, dióxido de carbono). A concentração máxima para a qual pode ser utilizado dependerá do TLV (valor limite máximo admissível para cada tipo de gás). Não utilize aparelhos de proteção respiratória com filtro em atmosferas enriquecidas com oxigénio (>25%) devido ao risco provável de incêndio ou explosão. O equipamento não deve ser utilizado em ambientes onde o nível de oxigénio seja inferior a 19,5%. Os filtros de tipo B e E não devem ser utilizados nos casos em que a concentração de CO2 seja superior a 0,1% (volume). Não modifique o equipamento, pois isso alterará qualquer certificação e poderá contribuir para reduzir a proteção do utilizador. Se for necessário eliminar partes, tal deve ser feito em conformidade com os regulamentos locais em matéria de saúde e segurança e ambiente. Barbas, patilhas longas ou hastes de óculos podem interferir com a aderência da máscara ao rosto e podem causar fugas de ar. O utilizador não deve utilizar-las nas referidas circunstâncias ou será responsável por quaisquer danos que possa sofrer devido a esta utilização inapropriada.

IT OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA MASCHERA CLIMAX SERIE PCX-700

La maschera Climax serie 700 è un EPI di categoria III in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425 e la norma armonizzata EN 405:2001+A1:2009. La serie PCX-700 comprende le seguenti attrezzi: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D. Organismo di controllo notificato responsabile dell'esame UE del tipo: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Organismo coinvolto nel controllo della produzione (modulo C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante.

Dichiarazione di conformità: www.productosclimax.com

APLICAÇÕES
Esta attrezzatura è stata progettata per far fronte ad ambienti contaminati da gas e particelle note e identificate, con un contenuto di ossigeno superiore al 19,5%. Il gruppo non eroga aria compressa né arricchita, ma purifica l'aria contaminata esistente facendola passare attraverso il filtro per mezzo della respirazione (pressione negativa). L'apparecchiatura è conforme ai requisiti del test di intasamento della polvere di dolomite.

TIPI DI FILTRI E RESTRIZIONI D'USO

Codice	Tipo di filtro	Livello massimo di uso
PCX-710	FFA1P3 R D Gase e vapori organici (punto di ebollizione > 65 °C), tutti i tipi di particelle, nebbie e fumi	1000 ppm o 33 x TLV (il valore inferiore)
PCX-720	FFA2P3 R D Gase e vapori organici (punto di ebollizione > 65 °C), tutti i tipi di particelle, nebbie e fumi	5000 ppm o 33 x TLV (il valore inferiore)
PCX-730	FFABEK1P3 R D Gase e vapori organici (punto di ebollizione > 65 °C), gas inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, tutti i tipi di particolato, nebbie e fumi	1000 ppm o 33 x TLV (il valore inferiore)

PRIMA DELL'USO

Prima dell'uso, è importante eseguire i seguenti controlli: • Controllare che la semimaschera non presenti difetti né anomalie. In caso di rilevamento di qualche difetto o vizio sostituire o riparare. • Assicurarsi che l'attrezzatura sia completa (vedi figura). • Controllare che i filtri siano corretti, nonché verificare le marcature di identificazione e la data di scadenza. • Individuare la natura della/s sostanza/e che possono esistere nell'ambiente di lavoro. • Individuare la concentrazione massima della/s sostanza/e tossica/s che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro. • Assicurarsi che esista sufficiente ossigeno nell'area di lavoro. • Controllare il livello massimo ammissibile della sostanza tossica identificata (TLV). • Verificare per quanto tempo si avrà bisogno della maschera.

MODALITÀ D'USO

Per un uso corretto, adattare la maschera ai contorni del viso, posizionando la bardatura sulla sommità della testa e la cinghia inferiore sulla parte posteriore. Posizionare la maschera sulla

bocca e sul naso e disporre le cinghie di fissaggio per la testa come mostrato nella figura A. Agganciare le cinghie inferiori nella parte della nuca. Assicurarsi che la maschera sia ben fissata sul viso, tirando le estremità delle cinghie di fissaggio. Stringere eccessivamente può compromettere la corretta tenuta. Per verificare che la maschera sia in posizione, coprire i filtri con i palmi delle mani e inspirare profondamente. La maschera deve contrarsi e aderire al viso dell'utente. In caso contrario, regolare leggermente le cinghie e ripet

Ieissaan Haputte Tai Hapen Syrjäytävien Raskaiden Kausujen Vuoksi (Esimerkiksi Hiiliidioksidia). Suurin Pitoisuus, Jossa Tuotetta Voidaan Käyttää, Riippuu Tlvestä, (Raja-Arvo Kulkeen Kausuypille). Älä Käytä Hengityssuodatinlaitetta Happirikkaan (> 25%) Tilas Mahdollisen Tulipalon Tai Räjähdyksvaaran Vuoksi.-Laitetta Ei Saa Käyttää Ympäristössä, Joissa Happitaso On Alle 19,5%. Tyypin B Ja E Suodattimia Ei Saa Käyttää Tapauksissa, Joissa Co2 -Pitoisuus On Yli 0,1% (Tilavuus). Älä Mukauta Laitetta, Koska Se Muuttaa Sertifointia Joi Voit Heikentää Käyttäjän Suojaa.jos Osia On Hävitettävä, Se On Tehtävä Paikallisten Terveyse- Ja Turvallisuusmääristen Mukaisesti.-Parrat, Pitkät Pulisongit Tai Silmälasien Sangat Voivat Vaikuttaa Suojaamariin Tarttumista Kasvoihin Ja Aiheuttaa Ilmauvotaja. Älä Käytä Suojanaamaria Tällaisissa Olosuhteissa, Muuten Käyttäjä On Vastuussa Vahingoista, Jotka Voivat Aiheuttaa Tästä Vääristä Käytöstä.

SV INFORMATIONS BROSHYR ANDNINGSSKYDD CLIMAX SERIE PCX-700

Andningsskydden Climax serie 700 är skyddsnutrinstning av kategori III som uppfyller kraven i Förordningen (EU) 2016/425 samt i den harmoniserade standarden SS-EN 405:2001+A1:2009. Följande utrustning ingår i PCX-700-serien: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D, Anmält kontrollorgan som ansvarar för EU-typgodkännande: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spanien. Organ som deltar i tillverkningskontrollen (modul C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spanien. Försakran om överensstämmele: www.productosclimax.com

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Denna utrustning är utformad för användning i miljöer som är förorenade med kända och identifierade gaser och partiklar, och med en syrehalt på över 19,5 %. Enheten tillhandahåller inte komprimerad eller syresätt luft utan renar den befintliga, förorenade luften när den passerar genom filtret när användaren andas (undertryck). Utrustningen uppfyller kraven i testet om dolomitstoppning.

FILTRYPER OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Referens	Filtertyper	Maximal användningsnivå
PCX-710	FFA1P3 R D Organiska gaser och ångor (kok punkt > 65 °C), alla typer av partiklar, dimmor och ångor	1 000 ppm eller 33 x VLA, beroende på vilken som är lägst
PCX-720	FFA2P3 R D Organiska gaser och ångor (kok punkt > 65 °C), alla typer av partiklar, dimmor och ångor	5000 ppm eller 33 x VLA, beroende på vilken som är lägst
PCX-730	FFABEK1P3 R D Organiska gaser och ångor (kok Punkt > 65 °C), icke-organiska gaser, surgerande gaser, ammoniak och ammoniakderivat, alla typer av partiklar, dimmor och ångor	1 000 ppm eller 33 x VLA, beroende på vilken som är lägst

NNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Innan du använder produkten är det viktigt att fastställa följande: • Kontrollera att halvmasken inte uppvisar några skador eller andra defekter. Den måste bytas ut eller repareras om någon skada eller defekt upptäcks. • Kontrollera att utrustningen är komplett (se bild). • Kontrollera om filtern är korrekta samt även identifieringsmärken och utgångsdatum. • Identifiera vilket ämne/vilka ämnen som skulle kunna förekomma i arbetsmiljön. • Den maximala koncentrationen av det farliga ämnet/de farliga ämnena som skulle kunna förekomma i arbetsmiljön. • Att det finns tillräckligt med syre på arbetsplatsen. • Det högsta tillätna värdet för det giftiga ämne som identifierats (VLA). • Hur långt andningsskyddet måste bäras.

BRUKSANVISNING

För en korrekt användning måste masken anpassa sig efter ansiktens form och vara tätt åtsittande. Detta uppnås genom att placera bandstället på hjässan och den undre remmen (nackbandet) baktill på huvudet. Placer masken över munnen och näsan och justera nackbandet enligt anvisningarna på figur A. Haka fast de undre remmarna baktill på nacken. Se till att masken sitter tätt mot ansiktet genom att dra i justeringsremmarnas ändar. En för hård spänning av remmarna kan avsänta tätningsformgången. För att kontrollera att masken är korrekt justerade ska du tåcka över filtren med handflatorna och andas in djupt. Masken bör dra ihop sig och fastna mot användarens ansikte. Om så inte är fallet: Justera remmarna något och upprepa processen tills justeringen blir rätt och masken sitter tätt. Om du inte kan erhålla en korrekt justering, får du inte beträda det förorenade området. Underrätta arbetsledaren eller en behörig person.

RENGÖRING OCH DESINFIKTION

Andningsskyddet måste rengöras efter varje användningstillfälle. Allt rengöringsarbete måste utföras på säkra platser. Rengör ansiktsadaptionen med en trasa fuktad med vatten och en neutral tvål (temperatur på under 40 °C). Man får under inga omständigheter använda petroleundervärv, klorerade vätskor eller basiska organiska lösningsmedel eftersom de kan bryta ned vissa av komponenterna och därmed försämra deras effektivitet. Blöt inte ner filtren och sänk aldrig ner utrustningen i vatten. Se till att utrustningen är helt torr innan den läggs undan för förvaring.

FÖRVARING

Förvara andningsskyddet på en ren och torr plats. Undvik att förvara det på fuktiga platser. Får ej utsättas för direkt solljus eller kemiska ämnen. Förvara produkten i följande förhållanden: Temperatur: +2 °C till +70 °C Luftfuktighet: Läge är 90 % relativ luftfuktighet. Förvara enheten i en slutet behållare medan den inte används, på behörig avstånd från förorenade områden. Om andningsskyddet ska transporteras så rekommenderar vi att placeras i en hermetiskt tillslutet plastpåse.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD

Byt ut masken högst sex månader efter att originalförpackningen har öppnats. Byt ut utrustningen om du lägger märke till någon typ av förorening (lukt, smak, irritation) eller om du upplever ett ökat användningsmotstånd. Om du känner av något av ovanstående måste du omedelbart lämna den förorenade platsen.

SAKERHETSMÄRKNING

Andningsskyddet bär följande säkerhetsmärkning: Productos Climax: Tillverkare - FXXXP3: Typ och klass - R: Återanvändningsbart andningsskydd - D: Har genomgått och fått godkänt vid Dolomitester - Standard: SS-EN 405:2001+A1:2009. Tillverkningsdatum: Klocktyp - Certifiering: CE 0161 - Nummer för det organ som deltar i tillverkningskontrollen (modul C2).

Förvaringsförhållanden Luftfuktighet Temperatur: +2 °C till +70 °C Luftfuktighet: Läge är 90 % relativ luftfuktighet. Förvara enheten i en slutet behållare medan den inte används, på behörig avstånd från förorenade områden. Om andningsskyddet ska transporteras så rekommenderar vi att placeras i en hermetiskt tillslutet plastpåse.

VARNINGAR OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Endast de personer som har fått tillräcklig utbildning får använda utrustningen, eller att personen använder utrustningen under överinseende av en behörig arbetsledare. Användningen av masken är begränsad till den koncentrationen av det föroreende ämnet som finns i miljön där den ska användas. Använd inte utrustningen om miljön eller eller det förorenande ämnet är okänt. Använd inte utrustningen som andningsskydd mot atmosfäriska föroreningar som har låga varningsegenskaper eller som är okända eller utgör en omedelbar fara för liv och hälsa. Den här heller inte används mot kemikalier som genererar hög reaktionsvärme vid kontakt med kemiska filter. Om man är tväksam bör ett isolerande andningsskydd användas eftersom dessa fungerar oavsett vilken miljö som råder. Användning av andningsskyddsutrustning för gaser eller en kombination av partiklar/gaser, särskilt sådans som inte är direkta anslutna till ansiktsadaptionen, under arbete som utförs med öppen låga eller droppar med flytande metaller, kan utgöra en betydande risk på grund av antändning av det aktiva kol som finns frittet. Detta kan generera höga halter av giftiga ämnen. Utrustningen ska inte användas i trånga, stängda utrymmen (till exempel i tankar, tunnlar) på grund av det kan uppstå syrebrist eller finnas tunga gaser som förskjuter syret (till exempel koldioxid). Den högsta koncentrationen för vilken utrustningen kan användas beror på VLA-värde (tröskelvärdet för varje gastyp). Använd inte andningsskydd med filter i syreberikade miljöer (över 25 %) på grund av den höga risken för brand eller explosioner. Utrustningen får inte användas i miljöer där synrenhet är lägre än 19,5 %. Filten av typerna B och F är inte användas om koncentrationen av CO2 överskrider 0,1 % (volym). Du får inte ändra eller modifiera enheten eftersom detta påverkar alla certifieringar och kan göra att användanden inte skyddas på rätt sätt. Om man måste kassera hela utrustningen eller delar av den, måste detta ske i enlighet med lokala föreskrifter gällande hälsa, säkerhet och miljöskydd. Skägg, långa polisonger eller glasögonbågar kan göra att andningsskyddet inte ligger an mot ansiktet som det ska och kan orsaka luftläckage. Undvik att använda produkten i sådana situationer, eller vidta åtgärder för att säkra en god anpassning mot ansiktet. Om man inte gör det, är bäraren själv ansvarig för alla typer av skador som kan

DA INFORMATIONSBLAD FOR CLIMAX-HALVMASKER I SERIEN PCX-700

Climax-halvmasker, i serie 700, er et PV i kategori III i henhold til Forskriftene (EU) 2016/425 og den harmoniserte standarden EN 405:2001+A1:2009. Serien PCX-700 inkluderer det følgende utstyr: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D. Bemindret organ med ansvar for EU-typegodkjenning: ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Organ ansvarlig for produksjonskontroll (modul C2): ATEX (0161), Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante. Overensstemmelsesklaring: www.productosclimax.com

ANVENDELSER.

Produkten er designet til anvendelse i miljøer, der er forurenede af kendte og identificerede gasser og partikler og med et tilstandshold på over 19,5 %. Udstyret tilfører ikke komprimeret eller beriket luft, men det renser eksisterende forurenset luft ved at kjøre denne gjennom filteret (undertrykk). Udstyret opfylder kravene i testen for tilstopning af dolomitstøv.

FILTERTYPER OG ANVENDELSESBEGRÄNSNING

Reference	Filtertyper	Maksimalt anvendelsesniveau
PCX-710	FFA1P3 R D Organiske gasser och damper (Kogepunkt > 65 °C), alle former for partikler, tåger og røg	1000 ppm eller 33 x GV, alt etter hvad der er lavest
PCX-720	FFA2P3 R D Organiske gasser och damper (Kogepunkt > 65 °C), alle former for partikler, tåger og røg	5000 ppm eller 33 x GV, alt efter hvad der er lavest
PCX-730	FFABEK1P3 R D Organiske gasser och damper (Kogepunkt > 65 °C), uorganiske og sure gasser, ammoniak og ammoniakderivater, alle former for partikler, tåger og røg	1000 ppm eller 33 x GV, alt efter hvad der er lavest

FÖR BRUG

Før brug skal følgende punkter tjekkes: • Kontroller, at halvmasken ikke er behæftet med fejl eller uregelmæssigheder. Den skal udskiftes eller repareres, hvis der konstateres fejl eller skader. • Kontroller, at udstyret er komplet (se figur). • Kontroller, at filtrene er korrekte, identifikationsmærker og udlobsdato. • Identificér typen af de stoffer, der kan være til stede i arbejdsmiljøet. • Den maksimale koncentration af de stoffer, der kan være til stede i arbejdsmiljøet. • At der er tilstrækkeligt til i arbejdsmiljøet. • Grænseværdineuve for det identificerede giftige stof (GV). • Den tid, som halvmasken forventes anvendt.

BRUGSANVISNING

Før korrekt brug skal masken tilpasses ansigtsområdet ved at placere hovedselen på issen og den nederste stopp på baghovedet. Placer masken over mund og næse og placer hovedstroppene som vist i figur A. De nederste stopper fastnes i nakken. Sørg for, at masken ligger godt ind mod ansiktet ved at trække i enderne af stopperne. Hvis stopperne strammes for meget kan det gå ud over den korrekte tætningsform mod ansiktet. For at kontrollere, at masken sidder korrekt, skal du dækkefiltrene med håndfladerne og trække vejet dybt. Masken skal trække sig sammen og tilpasse sig brugerens ansigt. Hvis dette ikke er tilfældet, justeres stopperne en smule, og processen gentages, indtil der opnås en tilfredsstillende tætning. Hvis det ikke er muligt at opnå en korrekt pasform, må du under ingen omstændigheder gå ind i det forurenede område. Underret en tilsynsførende eller en autoriseret person.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Masken skal rengöras efter hvert brug. Alla rengöringsaktiviteter skal utföras i ett sikkert område. Rengör ansiktstætningen med en klud, der er vredet op i neutralt sæbebad (<40 °C). Det må under ingen omstændigheter anvendes olieprodukter, klorerade væsker eller basiske organiske oplosningsmidler, da disse kan nedbryde nogle af maskens komponenter og dermed reducera dennes effektivitet. Gör ikke filtrenen våd, och sänk inte masken ned i vand. Sørg for at udstyret er fuldstændigt torrt før opbevaring.

OPBEVARING

Udstyret skal opbevares på et rent og tørt sted, hvor det ikke udsættes for fugt, direkte sollys eller forurenende stoffer, under følgende betingelser. Temperatur: +2 °C til +70 °C Fugtighed: fra < 90 % HR. Når det ikke er i brug, skal udstyret opbevares i en lukket beholdere på et sted, hvor det ikke er utsatt for forurenning. Det anbefales at lægge udstyret i en lufttæt pose, hvis det skal transportereres.

HOLDBARHED

Udskift masken senest seks måneder efter at have åbnet den originale emballage. Udskift udstyret, hvis du observerer eventuelle karakteristiske egenskaber fra det forurenede stof (lugt, smag, irritation) eller øget andedrætsmodstand. Det forurenede område skal forlades i samme øjeblik.

SIKKERHETS MARKERING

Masken er udstryet med følgende sikkerhedsmerker: Productos Climax: Fabrikant - FXXXP3: Type og klasse - R: Återanvändningsbart andningsskydd - D: Har genomgått och fått godkänt vid Dolomitester - Standard: SS-EN 405:2001+A1:2009. Fabrikationsdato: urfigur Certifiering: CE 0161, nummer på det organ, der er involveret i produktionskontrollfasen (modul C2). Opbevaringsforhåndtagning: Temperatur: +2 °C til +70 °C Luftfuktighet: Läge är 90 % relativ luftfuktighet. Forvara enheten i en slutet behållare medan den ikke er i bruk. Når det skal transporteres, anbefales det at legge udstyret i en hermetisk forseglet pose.

ADVARSLER OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG

Udstyret må kun anvendes af personer, der har modtaget behørig opplæring, eller som anvender udstyret under tilsyn af en kompetent tilsynsførende. Anvendelsen af andedrætsværet er begrænset i forhold til koncentrationen af det forurenende stof i omgivelserne. Brug ikke udstyret, hvis omgivelserne og forurenende stoffer ikke kendes. Brug ikke udstyret som andedrætsværet mod luftbårne forurenende stoffer, der har høje reaktionsvarme på partikler. I tvivlsomhed bør der anvendes isolerende andedrætsværet, der fungerer uafhængigt af den eksisterende atmosfære. Brug af andedrætsværet til gasser eller kombinationer af partikler, især udstyret, der ikke er direkte forbundet til ansigtstætningen, kan under arbejde med åbenild eller flydende metalråbær oppstå på grund af denna felaktige anvendning.

EI INNHØRERITOKO MÅLSKÅS ERGASIAS CLIMAX SERIEN PCX-700

ENHØRERITOKO MÅLSKÅS ERGASIAS CLIMAX SERIEN PCX-700 målska ergasias Climax serien 700 er én með atomikjus prostoasias (MAP) kategoríe III, súmfumora með ton Kavoniuom (EE) 2016/425 og to ennarvirumóttó próptó EN 405:2001+A1:2009. Hérára PCX-700-þerplámlávánei tics akóloðuméi omáðum: PCX-710 FFA1P3 R D, PCX-720 FFA2P3 R D, PCX-730 FFABEK1P3 R D, kontovitumóttó próptó EN 405:2001+A1:2009. Földumit-testenRegelverk: EN 405:2001+A1:2009. Produksjonsdato: type klokke Sertifisinger: CE 0161 - Nummer på ansvarlig organ som griper inn i produksjonskontroll (modul C2). Vilkkár for oppbevaring Fuktighet Temperatur: +2 °C til +70 °C Luftfuktighet: Läge är 90 % relativ luftfuktighet. Produktið foytur (máðar/áar): ■■■■■. Maksimal lagringsdato (máðar/áar): ■■■■■. Brøksinskrift: ■■■■■. ADVARSLER OG BEGRÆNSNINGER VED BRUK

Udstyret kan brukes av personer som har fått egnet oppplæring eller som bruker udstyret under oppsyn av en kompetent arbeidsleder. Bruken av masken er begrenset til kontaminatorene i miljøet. Utstyret skal ikke brukes hvis andedrætsværet mot atmosfæriske kontamin

