


KAASUPOLTIN



Sytyttäminen ja sammuttaminen

1. Vapauta varmuuslukko asettamalla kytkin ON-asentoon.
2. Ilmanottoaukon on oltava auki-asennossa, jolloin aukosta voi nähdä läpi.
3. Paina liipaisinta sytyttääksesi laitteen.
4. Kun haluat käyttää jatkuvaa liekkiä, siirrä jatkuvan liekin kytkin vasemmalle ennen sytytyspainikkeen painamista.
5. Sammuta laite siirtämällä jatkuvan liekin kytkin oikealle. Tämä lopettaa kaasunvirtauksen ja sammuttaa liekin.

Liekin säätö

- Käännä kaasunsäätönuppia "+" asentoa kohti lisätäksesi liekin voimakkuutta ja "-" asentoa kohti pienentääksesi sitä.
- Pyöritä ilmanottoaukkoa vaihtaaksesi liekin säätöä.

Kaasun täyttö

1. Vääränlainen täyttö saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja.
2. Varmista ennen täytön aloittamista, että liekki on sammunut ja laite on täysin jäähtynyt.
3. Suorita täyttö hyvin ilmastoidussa paikassa, etäällä kaikista sytytyslähteistä ja muista ihmisistä. Älä tupakoi kaasun täytön aikana.
4. Täytä ainoastaan butaani-kaasulla. Älä koskaan käytä muita kaasuja.
5. Aseta laite ylösalaisin.
6. Sovita butaanisäiliön suutin laitteen kaasuntäyttöventtiiliin.


7. Pidä säiliötä alaspäin kunnes kaasua alkaa virrata yli. Odota kolme minuuttia ennen kuin alat käyttää laitetta.

Varoitukset ja turvaohjeet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Älä käytä vettä laitteen jäähdyttämiseen; tämä vaurioittaa laitetta.
- Pidä laite etäällä lapsista.
- Älä käytä laitetta, mikäli havaitset siinä vaurioita tai kaasuvuotoja.
- Sulje hanat, venttiilit ja säätöpainikkeet ennen kaasun täyttämistä.
- Älä laske sytytettyä kaasupoltinta käsistäsä.
- Tehtaalla suoritettua kokoonpanoa ja säätöjä ei saa muuttaa. Muutosten ja korjausten teko sekä laitteen säätöjen tai rakenteen muuttaminen on erittäin vaarallista.
- Varo kuumentamasta tai polttamasta täyttösäiliöitä tai täytettävää kaasusäiliötä.
- Älä käytä laitetta suljetussa tilassa; huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
- Käytä laitetta ainoastaan puhtaassa paikassa, etäällä helposti syttyvistä tai voidelluista materiaaleista.
- Käytä suojalaseja.
- Vältä hengittämästä hitsaus-/juotoshuuruja.
- Sammuta laite ja anna sen jäähtyä täysin ennen varastoimista.
- Varastoi ja kuljeta säiliöitä pystyasennossa.
- Käytä ainoastaan standardiosia.
- Älä käytä laitetta, mikäli havaitset siinä vähäisimpiäkään vaurioitumisen merkkejä.
- Älä koskaan suuntaa liekkiä ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Varoitus! Liekkiä on vaikea nähdä auringonvalossa.
- Kytke varmuuslukko päälle käytön jälkeen.
- Älä heitä laitetta tai säiliötä tuleen.
- Käytä aina suojakäsineitä ja asianmukaisia työkaluja kuumia esineitä käsitellessäsi.
- Vältä sulatetun materiaalin joutumista kosketuksiin ihon tai silmien kanssa.
- Pidä aina palosammutin ja täysinäinen vesisanko työskentelyalueella ja laitteen lähetyksillä.
- Älä koskaan muuta laitteen rakennetta millään tavoin äläkä koskaan käytä muuta kuin butaani-kaasua.
- Käsittele laitetta kuten mitä tahansa herkkää työkalua tai välinettä. Älä pudota tai väärinkäytä sitä muulla tavoin.
- Älä koske poltinpään metallisilla tai muilla kovilla esineillä.
- Älä säilytä laitetta yli 40°C asteen lämpötilassa, kuten esimerkiksi autossa kuumalla säällä.

Maahantuojat:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi

MICRO TORCH



Ignition and extinguishing

1. Release the safety lock by placing the switch to ON-position.
2. The air intake port must be in open position where the port may be seen through.
3. Press the trigger to ignite the torch.
4. For constant flame, before releasing the ignition button, move the continuous flame switch to the left.
5. To turn off the torch, move the continuous flame switch to the right. This will cut off the gas supply and extinguish the flame.

Flame adjustment

- Move the gas volume control lever toward “+” position to increase the flame strength or toward “-” position to decrease it.
- Rotate the air intake port to change the flame setting.

Refilling gas

1. Refilling with an inadequate method may lead to serious accident.
2. Before refilling, make sure the flame is fully extinguished and the torch has cooled down completely.
3. Refill the torch in a well-ventilated area away from any source of ignition and away from other people. Do not smoke while refilling the gas torch.
4. Refill with butane gas only. Never use other gases.
5. Place the torch in an upside-down position.

6. Insert the nozzle of the butane canister into the gas refilling valve.
7. Press down on the canister until the gas starts to overflow and wait three minutes before use.

Warnings and safety instructions

- Read the instructions carefully before using the torch and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.
- Do not use water to cool down the torch; it will damage the product.
- Keep away from children.
- Do not operate the torch if you find any damage or a gas leak.
- Close the taps, valves and adjustment knobs before refilling.
- Do not put an ignited torch down.
- Assembly and adjustments made in the factory should not be modified. It would be dangerous to try to modify, repair or dismantle the adjustments or the construction of the torch.
- Be careful not to heat or burn the refill containers or the refillable gas tank.
- Do not work in a closed space; maintain good ventilation.
- Work only in a clean place, far from combustible or greased materials.
- Wear eye protection.
- Avoid breathing welding/soldering fumes.
- Extinguish and allow the torch to cool down completely before storing.
- Store and transport the containers upright.
- Use only standard parts.
- Do not use a torch which shows any signs of damage.
- Never point the flame toward people or animals.
- Warning! The flame is not easily visible in the sun.
- Engage the safety lock after use.
- Do not throw the torch or container into fire.
- Always wear protective gloves and use proper tools to handle hot items.
- Avoid contact of flux with skin and eyes.
- Always have a fire extinguisher and a bucket of water near the torch and work area.
- Never attempt to modify the torch construction and never use anything else than butane gas.
- Treat the torch as you would any fine tool or instrument. Do not drop or abuse it otherwise.
- Do not touch the exhaust port with metal or any hard item.
- Do not store in temperatures over 40°C, for example in a car in hot weather.

Importer:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi